

Gegenstand:           Schadhaftes Abfahr-Verzögerungsrelais

Betroffene Geräte:   TOP, aber nicht Baureihe Kiwi TOP

Geräte-Nr.:           5004

Dringlichkeit:        6 Jahre nach Erst-Inbetriebnahme

Vorgang:             Es ist bei älteren TOP-Flugzeugen wiederholt vorgekommen, daß das verwendete Zeitrelais nicht schaltet; Grund ist ein Verschleiß an den Kontakten. Das TOP fährt nicht mehr ein.

Maßnahmen:         Spätestens 6 Jahre nach Erst-Inbetriebnahme Einbau eines neuen dauerhafteren Relais.

Material:            Bei Hersteller zu beziehen.

Masse und  
Schwerpunktlage:   Nicht betroffen

Freigabe MPL	Ausgabe (edition)	LBA anerkannt (LBA approved)	Blatt-Nr. (page-no.)
Datum (date)	vom (date)		1
<i>R. Baum</i> 24.8.95	24.8.95		von (of)
			1