



Eichelstörfel GmbH Flugzeugbau

Hafenstraße 6, 96052 Bamberg

LBA-Nr.: II-B14

☎ 0951-61413

www.flugzeug-eichelsdoerfer.de

Fax: 0951-67772

info@flugzeug-eichelsdoerfer.de

TIP 02-2001

Muster/Baureihe:
Typ/Model:

Rotax 912 , ältere Baureihen

Masseleitungen der Zündboxen

Bei älteren Baureihen des Motors Rotax 912 kann es sein, dass die Enden beider Masseleitungen der Zündboxen mit einer Schraube am Motor befestigt sind. Löst sich diese Schraube, fallen beide Zündkreisläufe aus, es kommt zum Motorstillstand. Daher empfehlen wir, entweder beide Masseleitungen separat anzuschließen, oder / und die Befestigungsschraube(n) zusätzlich zu sichern (sinnvollerweise durch Drahtsicherung).

Erstellt am 12.08.01

Name Hans-Ludwig Vornlocher