



**Muster/Baureihe**  
Typ/Model **Mistral C**

**Werknummer**  
Serial No.

**Kennblatt-Nr.**  
Data sheet no. **329**

**Eichelsdörfer GmbH Flugzeugbau**  
Hafenstraße 6, 96052 Bamberg LBA-Nr.: II-B14  
☎ 0951- 61413 www.flugzeug-eichelsdoerfer.de  
Fax: 0951- 67772 info@flugzeug-eichelsdoerfer.de

# LTA/TM-Übersicht

Halter/Auftraggeber: Operator:				Blatt Nr. von			
LTA-Nr. Ausgabe-Datum	EASA AD Nr. Ausgabe-Datum	TM-Nr. Ausgabe-Datum	Betrifft Baureihen und Werk-Nr.	Gegenstand		Termin/Frist	Prüfvermerk
78-256 09.10.78		329-001 15.09.78	alle bis W.Nr. 16	Bremsklappen-Bediengriff		v. d. n. Flug	
83-70/2 27.04.83		329-002 24.03.83	alle	Massenausgleich Seitenruder		v. d. n. Flug / v. n. JNP	
89-174 03.10.89		329-003 12.09.89	alle	Untere Seitenruderaufhängung		v. d. n. Flug / 31.03.90	
		329-004 18.01.80	alle in den Niederlanden	Version Niederlande		sofort	
89-208 14.11.89		329-005 15.09.89	alle	Flug- und Wartungshandbuch		Nächste Wägung / 31.03.90	
89-215/2 23.05.90		329-006 05.03.90	alle	Überprüfung der Masse des Seitenruders		30.06.90	
90-261/2 15.03.91		329-007 16.02.91	alle	Hauptbolzenbuchsen		Siehe TM / LTA	
		329-008 01.03.91	alle	Neue Kupplungen		ohne	
		329-009 01.03.91	alle	Reparaturen von GFK Bauteilen		ohne	
		329-010 18.04.94	alle	Sicherung der l'Hotellieranschlüsse		ab sofort	
		329-011 26.03.97	alle	Verfahrensänderung in der Fertigung		ab sofort	
		329-012 03.07.98	alle	Modifizierung der Flügelrandbögen		wahlweise	
2001-089 23.02.01		329-013 08.02.01	alle	Querruderrestmomente		v. d. n. Flug	
2006-058 06.03.06	D-2006-058 06.03.06	329-014 07.02.06	alle	Bremsklappenantriebswelle		Siehe TM / LTA	
93-001/3 09.04.98		---	alle	L'Hotellierverschlüsse		Jede JNP	
Erstellt/ergänzt/geprüft am						Bemerkungen	
Unterschrift							