

FBW Flugzeugbau Musterbetreuer 6804-Dinkelsbühl	Technische Mitteilung Nr. 329 - 008	Blatt: 1 Blattzahl: 1
---	--	--------------------------

Muster : mistral-c

Gegenstand : Neue Kupplungen für Flugzeugsschlepp
und Windenstart

Betroffen : Alle Werknummern wahlweise

Dringlichkeit : Keine
Bei Ersatz einer Kupplung

Vorgang : Die Produktion der mustermäßig vorge-
sehenen Bugkupplungen "E 72" und
"E 75" sowie der Sicherheitskupplungen
"Europa G 72" und "Europa G 73" ist
laut Firma Tost GmbH Flugzeuggerätebau
eingestellt. Sie sind durch die neuen
Kupplungen Bugkupplung "E 85" bzw.
Sicherheitskupplung "Europa G 88"
ersetzt worden. Um den problemlosen
Tausch der alten gegen die neuen
Kupplungen zu garantieren, weisen die
neuen Kupplungen rein äußerlich kaum
Unterschiede auf.

Maßnahmen : 1. Je nach Bedarf können die neuen
Kupplungen anstelle der bisherigen
verwendet werden. Technische
Änderungen sind nicht erforderlich.

2. Diese Technische Mitteilung ist
bei Bedarf als Anhang in das
Wartungshandbuch einzufügen und im
Berichtungsstand einzutragen.

3. Mit der entsprechenden Kupplung
wird vom Hersteller ein neues
Betriebshandbuch geliefert.

Hinweise : Die in dem Betriebshandbuch festge-
legten Betriebsgrenzen und Betriebs-
zeiten zwischen den Grundüberholungen
dürfen nicht überschritten werden.

Dinkelsbühl, den 22.02.91

Eld
(Schönwald)

IPA-amerkannt
1. März 1991



Spou