



Technische Mitteilung

Nr. 329-013

Eichelstöcker GmbH
LTB LBA II B-14

Seite 1 / 1

Gegenstand:	Querruder-Restmomente
Betroffen:	Segelflugzeugmuster MISTRAL C (Geräte-Nr. 329) alle Werknummern
Dringlichkeit:	Vor dem nächsten Flug
Anlass:	Nachmessungen haben ergeben, dass die Grenzwerte für die Querruder-Restmomente teilweise nicht eingehalten werden.
Maßnahmen:	Bestimmung der Restmomente der Querruder entsprechend den Angaben des Abschnitts 2.7 „Rudermomente“ im Wartungshandbuch Mistral C, Blatt 16, Ausg. März 90. Falls die zulässigen Werte nicht eingehalten werden, ist eine Reparatur gemäß Arbeitsanweisung 329-13 erforderlich.
Material:	Die Arbeitsanweisung 329-13 kann bezogen werden von: Eichelstöcker GmbH Hafenstraße 6 96052 Bamberg Telefon 0951-61413 Telefax 0951-67772 e-mail: info@flugzeug-eichelsdoerfer.de
Gewicht und Schwerpunktlage:	Einfluss vernachlässigbar, wenn die Massenänderung der Querruder insgesamt 0,5 kg nicht überschreitet. Ansonsten ist eine Einzelteil- und Leermassenschwerpunkts-Wägung durchzuführen und ein neuer Wägebericht zu erstellen.
Durchführung und Bescheinigung:	Durch einen anerkannten luftfahrttechnischen Betrieb mit entsprechender Berechtigung; Eintrag ins Bordbuch des Segelflugzeugs

Bamberg, den 8. Februar 2001

LBA-anerkannt:

M. Hansen